

HYGIENE-INSTITUT GELSENKIRCHEN · ROTTHAUSER STR. 19 · 45879 GELSENKIRCHEN

Dr. med. Th. Sauter (835)
 Internist
 Dr. Sauter
 Rottmannsieve 3

Tel.: 0209-1586-240
 Fax: 0209-1586-477

Gelsenkirchen, den 31.08.2009

45894 Gelsenkirchen

Prüfbericht
Auftrags-Nummer : AD-76003
Prüfungsart : Routine

Angaben über Desinfektionsgerät

Beschreibung Endoskop-Reinigungs-/Desinfektionsautomat	Standort Praxis	Probeneingang 28.08.2009
Typ, Bezeichnung	Hersteller-Nummer	Verfahren BIOENDO
Inventar-Nummer ID-13713	Inventar-Baujahr	Hersteller

Angaben über die Prüfbedingungen

Geprüftes Desinfektionsprogramm Normal	Desinfizierzeit 0 min.	Chargenzeit 0 min.	Entnahmedatum: 28.08.2009
Stand Chargenzähler	Beladung	Verarbeitungsdatum: 28.08.2009	
Desinfiziergut	Verwendete Bio-Indikatoren Bioindikator Endoskop-Waschautomaten, Ch.-Nr.: 30.08.2009		Temperatur °C

Desinfektionsmittel: Neodisher Septo DN

Ergebnis:

Nr.	Bio-Indikatoren Lokalisation	opt. Saub.	Keimzahl TK	log RF	Kommentar	Testkeim
1	1mm	nein	1	10,70		
2	2 mm	ja	0	10,20		
3	Positivkontrolle (1 mm)		11,72	0,00		
4	Positivkontrolle (2 mm)		10,22	0,00		Enterococcus faecalis

Beurteilung:

Der notwendige Reduktionsfaktor von mindestens 10^9 wurde erreicht bzw. übertroffen.
 Die desinfizierende Leistung der zu untersuchenden Maschine nach DIN 15883-4 ist damit erreicht.

Mit freundlichen Grüßen

Krause-Finkeldey
 Dr. D. Krause-Finkeldey
 Hygienikerin

Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die geprüften Proben