

Hy HYGIENE-INSTITUT GELSENKIRCHEN · ROTTHAUSER STR. 19 · 45879 GELSENKIRCHEN

Dr. med. Th. Sauter (835)  
 Internist  
**Dr. Sauter**  
 Rottmannsieve 3

Tel.: 0209-1586-240  
 Fax: 0209-1586-477

Gelsenkirchen, den 23.02.2009

45894 Gelsenkirchen

Prüfbericht
Auftrags-Nummer : AD-72313
Prüfungsart : Routine

Angaben über Desinfektionsgerät

Beschreibung <b>Endoskop-Reinigungs-/Desinfektionsautomat</b>	Standort <b>Praxis</b>	Probeneingang <b>19.02.2009</b>
Typ, Bezeichnung	Hersteller-Nummer	Verfahren <b>BIOENDO</b>
Inventar-Nummer <b>ID-13713</b>	Inventar-Baujahr	Hersteller

Angaben über die Prüfbedingungen

Geprüftes Desinfektionsprogramm <b>Normal</b>	Desinfizierzeit <b>0 min.</b>	Chargenzeit <b>0 min.</b>	Entnahmedatum:
Stand Chargenzähler	Beladung		Verarbeitungsdatum: <b>19.02.2009</b>
Desinfiziergut	Verwendete Bio-Indikatoren <b>Bioindikator Endoskop-Waschautomaten, Ch.-Nr.: 190209</b>		Temperatur °C

Desinfektionsmittel: **Neodisher Septo DN**

**Ergebnis:**

Nr.	Bio-Indikatoren Lokalisation	opt. Saub.	Keimzahl TK	log RF	Kommentar	Testkeim
1	1mm	ja	0	10,00		
2	2 mm	ja	0	10,00		
3	Positivkontrolle		10 E 9	0,00		Enterococcus faecalis

**Beurteilung:**

Der notwendige Reduktionsfaktor von mindestens 9 wurde erreicht bzw. übertroffen.  
 Die desinfizierende Leistung der zu untersuchenden Maschine nach DIN 15883-4 ist damit erreicht.

Mit freundlichen Grüßen

*i.V. Kräuse-Füheldey*

Dr. med. M. Völker  
 Arzt für Hygiene und Umweltmedizin